

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 24/04/2024

	
<p>FOTO 1: Armação da sapatas;</p>	<p>FOTO 2: Forma das sapatas;</p>
	
<p>FOTO 3: WC's demolidos;</p>	<p>FOTO 4: Remoção da cobertura dos WC's;</p>
	
<p>FOTO 5: Escavação das sapatas;</p>	<p>FOTO 6: Lastro de concreto baldrames;</p>

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 24/04/2024



FOTO 7: WC's e biblioteca que foram demolidos;



FOTO 8: Pescoço do pilar executado;



FOTO 9: Pescoço do pilar executado;



FOTO 10: Pescoço de pilar a ser concretado;



FOTO 11: Sapata concretada;



FOTO 12: Material para reaterro;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 24/04/2024



FOTO 13: Sapata concretada;



FOTO 14: Sapata concretada;



FOTO 15: Material para reaterro;



FOTO 16: Sapata concretada;



FOTO 17: Sapata concretada;



FOTO 18: Sapata concretada;