

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ / PE

DATA: 31/01/2024



FOTO 1: Placa da obra;

FOTO 2: Tapume com telha metálica instalado;



FOTO 3: Tapume com telha metálica instalado;

FOTO 4: Tapume com telha metálica instalado;



FOTO 5: Tapume com telha metálica instalado;

FOTO 6: Tapume com telha metálica instalado;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 31/01/2024




FOTO 7: Sanitário executado;



FOTO 8: Sanitário executado;




FOTO 9: Instalação do escritório;




FOTO 10: Sanitário executado;



FOTO 11: Barracão executado;



FOTO 12: Escritório executado;